

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	AV. MEXICO Nº 662	ROL S.I.I. Nº 3065 - 009	
24	DE PROPIEDAD DE	FRIDA ALAMO ALAMO	
25	RUT Nº 3.997.893-8	DOMICILIADO EN	AV. MEXICO Nº 662
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	12.921	Nº 14.173 AÑO 1964
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO	RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 399/07	
32	DE FECHA	27.02.07	
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE	660,83	M2
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)	L.G.U. y C.	
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	JORGE SEGEUR VALENZUELA	RUT.: 7.935.737-5
36	CALCULISTA	JORGE SEGEUR VALENZUELA	RUT.: 7.935.737-5
37	SUPERVISOR	--	RUT.: --
38	REVISOR INDEPENDIENTE	--	ROL.: --
39	CONSTRUCTOR	JORGE SEGUER VALENZUELA	RUT.: 7.935.737-5
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	Nota: - SE RECEPCIONA GALPON METALICO ADOSADO EN SUS DESLINDES ORIENTE, PONIENTE Y SUR (CON CARTAS NOTARIALES).		
	- SU DESTINO ES TALLER INOFENSIVO.		
	- LA PROPIEDAD CUENTA CON CERTIFICADO DE REGULARIZACION Nº 267 DEL 22.10.87, LEY 18.591.		
40,1	- EL PERMISO DE EDIFICACION Nº 62/07 SE ACOGIO AL ARTICULO 124 DE LA L.G.U. y C. CON VENCIMIENTO EL 26.02.2010.-		
	- LOS PAVIMENTOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y FUERON RECEPCIONADOS POR LA D.O.M. EL DIA 28.02.07.		
42	PAGO DE DERECHOS \$16.087.-	ORDEN DE INGRESO 600100	FECHA 27.02.07

FLOR FORTES BASCUÑAN
ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN



CARLOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RBM/FFB/gfm.23.03.07