



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>GABRIEL PALMA Nº 765</b>	<b>ROL S.I.I. 3729-22</b>	
24	DE PROPIEDAD DE <b>MARIA TERESA ROBLA</b>		
25	RUT Nº <b>9.580.202-8</b>	DOMICILIADO EN	<b>GABRIEL PALMA Nº 765</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>26468</b>	Nº <b>27438</b>	AÑO <b>2000</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº <b>1183/07</b>		
32	DE FECHA <b>31.05.06</b>		
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D	<b>81,64 M2</b>	
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>MARIO JARA CONCHA</b>	RUT.: <b>12.638.435-1</b>
36	CALCULISTA	<b>MARIO JARA CONCHA</b>	RUT.: <b>12.638.435-1</b>
37	SUPERVISOR		RUT.:
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL.:
39	CONSTRUCTOR	<b>MARIO JARA CONCHA</b>	RUT.: <b>12.638.435-1</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	Nota: <b>SE RECEPCIONA VIVIENDA DE UN PISO ADOSADO EN SU DESLINDE ORIENTE, CUYO PERMISO DE EDIFICACION FUE OTORGADO POR LA DOM DE CONCHALI.</b>		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS <b>\$16.103.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>619440</b>	FECHA <b>31.05.07</b>

*Flor Fortes Bascuñan*  
**FLOR FORTES BASCUÑAN**  
 ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

NHC/gfm 08.06.07.

*Carlos Reyes Villalobos*  
  
**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
 DIRECTOR DE OBRAS MINICIPALES

*Maria Teresa Robla*  
**Maria Teresa Robla**  
**9.580.202-8.**