

# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



**RECEPCIÓN DEFINITIVA**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

PARCIAL

TOTAL

1	NUMERO R.F. <b>63</b>	FECHA <b>12 JUN. 2007</b>
2	SOLICITUD N° <b>1249/07</b>	FECHA <b>05.06.07</b>

**1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

**1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES**

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION	<b>579/06</b>	<b>04.12.06</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	CERTIFICADO DE RECEPCION PARCIAL	<b>26-jul</b>	<b>15.03.07</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	<b>D-2007-2525</b>	<b>23.05.07</b>	<b>AGUAS ANDINAS</b>
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA	<b>D-2007-2525</b>	<b>23.05.07</b>	<b>AGUAS ANDINAS</b>
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	<b>D-2007-2524</b>	<b>23.05.07</b>	<b>AGUAS ANDINAS</b>
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR			
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS			

**1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS**

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	<b>ORD.1820/822/07</b>	<b>05.05.07</b>						

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	SANTA FILOMENA N° 356	ROL S.I.I. N°	371 - 113
24	DE PROPIEDAD DE <b>MARIO PARAM SALAME</b>		
25	RUT N° <b>6.694.406-9</b>	DOMICILIADO EN	<b>SANTA FILOMENA N° 356</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL <b>SAID JADUE JADUE</b>		
27	RUT N° <b>5.317.922-3</b>	DOMICILIADO EN	<b>SANTA FILOMENA N° 356</b>
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>69136</b>	<b>48052</b>	1994
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N° <b>1249/07</b>		
32	DE FECHA		
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D <b>273,48 M2</b>		
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es L.G.U. y C.		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>ENRIQUE FLEAUX DEL VILLAR</b>	RUT.: <b>5.192.318-9</b>
36	CALCULISTA	<b>ENRIQUE FLEAUX DEL VILLAR</b>	RUT.: <b>5.192.318-9</b>
37	SUPERVISOR	---	RUT.: ---
38	REVISOR INDEPENDIENTE	---	ROL.: ---
39	CONSTRUCTOR	<b>ENRIQUE FLEAUX DEL VILLAR</b>	RUT.: <b>5.192.318-9</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO	---	RUT.: ---
41	<b>NOTA:</b>		
	EL PRESENTE CERTIFICADO ES COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DE RECEPCION PARCIAL N° 26 DEL 15.03.07,		
	RECEPCIONANDO GALPON INTERIOR ADOSADO EN DESLINDES PONIENTE, ORIENTE Y SUR, CON DESTINO INDUSTRIAL INOFENSIVA.		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS \$ <b>16.265.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>620002</b>	FECHA <b>05.06.07</b>

*Flor Fortes Bascuñan*  
**FLOR FORTES BASCUÑAN**

ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

NHC/gfm 08.06.07.



**CARLOS REYES VILLALOBOS**

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

*Enrique Fleaux del Villar*