CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



RECEPCIÓN DEFINITIVA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PAR	CIAL	TOTAL X		
NU	MERO R.F.	FECHA		
1	80	3 1 JUL. 2007		
SOLICITUD №		FECHA		
2	2816/06	09.11.06		

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO	17/05	11.11.05	D.O.M. RECOLETA
4	PERMISO DE EDIFICACION	110/06	21.03.06	D.O.M. RECOLETA
1101		574/01	16.08.01	D.O.M. RECOLETA
5	CERT, URB GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9_	GARANTIAS			
10	OTROS			
	RES. SECCION 6°	08/06	08.03.06	D.O.M. RECOLETA
	PLANO INSCRITO FUSION	42749	17.03.06	C.B.R.
	CONTRATO DE ESTACIONAMIENTOS (3)	S/N°	15.03.06	PROPIETARIO
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	1593/06	24.10.06	AGUAS ANDINAS
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA	1593/06	24.10.06	AGUAS ANDINAS
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	1591/06	24.10.06	AGUAS ANDINAS
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR TE-1	14151/06	25.10.06	S.E.C.
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS			
	MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	S/N°	09.11.06	ARQUITECTO
	CERTIFICADO DE AVALUO FISCAL	S/N°	14.11.06	S.I.I.
	CERTIFICADO DE CALIFICACION INOFENSIVA	8488	09-07.07	SEREMI SALUD

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
1							

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

_								
22	2,1 QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN							
23	JUAREZ Nº 711 - 713	REZ Nº 711 - 713 ROL S.I.I. Nº 667-11						
24	DE PROPIEDAD DE ELIAS MASU POZA							
25	RUT N° 5.220.812-2	DOMICILIADO EN						
26	REPRESENTANTE LEGAL							
27	RUT №	DOMICILIADO EN						
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	43204 - 92053 N	° 45965 - 85088	AÑO 1999 - 2004				
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES	DE SANTIAGO						
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.							
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N° 2816/06							
32	DE FECHA 09.11.06							
	2,2 LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO							
33	2,3 LA SUPERFICIE EDIFICADA RECE	PCIONADA ES D 1.511,98 M	2					
34								
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES (QUE HAN PARTICIPADO EN LA	EJECUCIÓN DE ESTA					
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CO	NTINUACIÓN :						
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	FRANCISCO MARTINOVICH	RUT.:	7.208.085-8				
36	CALCULISTA	RICARDO NAVARRETE MART	INEZ RUT.:	10.517.065-3				
37	SUPERVISOR	*****	RUT.:					
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL					
39	CONSTRUCTOR	FRANCISCO MARTINOVICH	RUT.:	7.208.085-8				
40	INSPECTOR TÉCNICO	50° 50° dat 40° 40°	RUT.:	****				
41	Nota: SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE 3 PISOS ADOSADO EN SU DESLINDE PONIENTE, CON							
	DESTINO ALMACENAMIENTO INOFENSIVO.							
	40,1							
_								
_								
			6.000					
12	PAGO DE DERECHOS \$ 16.152	ORDEN DE INGRESO	574216	FECHA 09.11.06				

FLOR FORTES BASCUÑAN

ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

RBM/FFB/gfm 260707.

CARLOS REYES VILLALOBOS

ARQUITECTO

RECOURECTOR DE OBRAS MINICIPALES