

# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



**RECEPCIÓN DEFINITIVA**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

PARCIAL

TOTAL

1	NUMERO R.F. 89	FECHA 29 AGO. 2007
2	SOLICITUD N° 2199/06	FECHA 05.09.06

**1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

**1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES**

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION	235/04	30.03.04	DOM RECOLETA
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS	S/N°	05.09.06	ARQUITECTO
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	<b>RESOLUCION SECCION 9°</b>	<b>39/05</b>	<b>29.09.05</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
	<b>REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA D.F.L. N° 2/59</b>	<b>REP. 5121</b>	<b>23.11.05</b>	<b>7° NOTARIA SANTIAGO</b>
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	D-2005-5660	05.08.05	AGUAS ANDINAS
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA			
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	D-2005-5659	05.08.05	AGUAS ANDINAS
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR <b>TE 1</b>	<b>10068</b>	<b>25.08.06</b>	<b>S.E.C.</b>
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS			
	<b>CUMPLIMIENTO ART. 1.2.9 (O.G.U. y C.)</b>	<b>2199</b>	<b>05.09.06</b>	<b>ARQUITECTO</b>

**1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS**

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	ORD. 1820/1154/07	02.08.07						

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	HEROE RUDENCINDO ZUÑIGA N° 399 ROL S.I.I. N° 7047-001		
24	DE PROPIEDAD DE	GABRIELA HUINAO	
25	RUT N°	6.230.782-K	DOMICILIADO EN HEROE RUDENCINDO ZUÑIGA N° 399
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT N°	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	22619	N° 26108 AÑO 1986
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N° 2199/06		
32	DE FECHA	05.09.06	
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D	50,05 M2	
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es	D.F.L. N° 2/59	
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	BORIS DIAZ SILVA	RUT.: 10.634.263-6
36	CALCULISTA	NELSON SOTO NORAMBUENA	RUT.: 6.444.644-4
37	SUPERVISOR	----	RUT.: ----
38	REVISOR INDEPENDIENTE	----	ROL.: ----
39	CONSTRUCTOR	BORIS DIAZ SILVA	RUT.: 10.634.263-6
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.: ----
41	NOTA:		
	- SE RECEPCIONA CONSTRUCCION AISLADA DE DOS PISOS, CON DESTINO VIVIENDA.		
	- SE EXIME DE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES SEGÚN D.E. N° 941 DE FECHA 19.04.04.		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS	---	ORDEN DE INGRESO
			FECHA

*Flor Fortes Bascuñán*  
**FLOR FORTES BASCUÑAN**  
 ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

RBM/FFB/gfm 270807.

MUNICIPALIDAD DE RECOLECCION DE LOS ANDES  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES  
~~CARLOS REYES VILLAGOBOS~~  
 ARQUITECTO

*Andrés Carrizosa*  
 31.09.2007