



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN			
23	<b>RIO DE JANEIRO N° 657</b>	ROL S.I.I. N°	<b>973 - 01</b>	
24	DE PROPIEDAD DE <b>INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HANGA ROA II S.A.</b>			
25	RUT N° <b>77.822.920-K</b>	DOMICILIADO	<b>EL ROBLE N° 1077</b>	
26	REPRESENTANTE LEGAL <b>SERGIO ABUMOHOR LOLAS</b>			
27	RUT N° <b>6.379.081-8</b>	DOMICILIADO EN	<b>EL ROBLE N° 1077</b>	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>69295</b>	<b>N° 74708</b>	<b>AÑO</b>	<b>2002</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO			
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.			
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN N°			<b>0982/08</b>
32	DE FECHA <b>31.03.08</b>			
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO			
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DI <b>6.508,97 M2</b>			
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) <b>D.F.L. N° 2/59 Y LEY N° 19.537</b>			
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :			
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>RAMON VALDES RUIZ</b>	RUT.:	<b>5.894.527-5</b>
36	CALCULISTA	<b>CARLOS BASCUÑAN VERGARA</b>	RUT.:	<b>7.100.444-9</b>
37	SUPERVISOR	<b>RAMON VALDES RUIZ</b>	RUT.:	<b>5.894.527-5</b>
38	REVISOR INDEPENDIENTE	-----	ROL.:	-----
39	CONSTRUCTOR	<b>GONZALO EDUARDO MERANI BRAVO</b>	RUT.:	<b>6.927.845-0</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO	-----	RUT.:	-----
41	<b>NOTA:</b>			
	- SE RECIBE EDIFICIO DEL 14 PISOS QUE CUENTA CON 86 DEPARTAMENTOS, 41 BODEGAS, 46 ESTACIONAMIENTOS VENDIBLES Y 2 DE VISITAS.			
42	PAGO DE DERECHOS	<b>\$ 17.335</b>	ORDEN DE INGRESO	<b>688777</b> FECHA <b>31.03.08</b>

  
**RODRIGO BARROS MCINTOSH**  
 ARQUITECTO REVISOR  
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

  
**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RBM/esa 02.07.08

X Julian Pedernera Moreno  
 9781.180-6  
 X