

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

| | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|
| 22 | 2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN | | |
| 23 | DUQUE DE KENT N° 0931 | ROL S.I.I. N° | 5191-006 |
| 24 | DE PROPIEDAD DE RADIADORES ELECTRICOS, CARRETILLAS ELEVADORAS CHILE LTDA. | | |
| 25 | RUT N° 77.815.330-0 | DOMICILIADO EN | DUQUE DE KENT N° 0931 |
| 26 | REPRESENTANTE LEGAL TEOFILO AMBROSIO ANDRADE BAHAMONDE | | |
| 27 | RUT N° 3.536.693-8 | DOMICILIADO EN | DUQUE DE KENT N° 0931 |
| 28 | PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS | 33639 | N° 54006 AÑO 2007 |
| 29 | DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO | | |
| 30 | CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C. | | |
| 31 | POR LO QUE HA SIDO | RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N° | 2970/08 |
| 32 | DE FECHA | 15.09.2008 | |
| | 2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO | | |
| 33 | 2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D | 508,10 | M2 |
| 34 | 2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es. | | |
| | LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTI | | |
| | OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN : | | |
| 35 | ARQUITECTO PROYECTISTA | OMAR SEPULVEDA MUÑOZ | RUT.: 9.035.945-2 |
| 36 | CALCULISTA | -- | RUT.: -- |
| 37 | SUPERVISOR | -- | RUT.: -- |
| 38 | REVISOR INDEPENDIENTE | -- | ROL.: -- |
| 39 | CONSTRUCTOR | OMAR SEPULVEDA MUÑOZ | RUT.: 9.035.945-2 |
| 40 | INSPECTOR TÉCNICO | -- | RUT.: -- |
| 41 | NOTA: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 42 | PAGO DE DERECHOS \$18.290.- | ORDEN DE INGRESO | 730004 FECHA 15.09.08 |



RODRIGO BARROS McINTOSH
ARQUITECTO
 JEFE DEPTO. DE EDIFICACION

RBM/gfm.081008




CARLOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MINICIPALES