




2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>SAGRADO CORAZON N° 383</b>	ROL S.I.I. N°	<b>472-013</b>
24	DE PROPIEDAD DE <b>JORGE MUSSA JADUE FATULE</b>		
25	RUT N° <b>3.414.454-0</b>	DOMICILIADO EN	<b>SAGRADO CORAZON N° 383</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL -----		
27	RUT N° -----	DOMICILIADO EN	-----
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>15398</b>	N° <b>20364</b>	<b>AÑO 1973</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N° <b>1792/08</b>		
32	DE FECHA <b>04.06.08</b>		
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D <b>126,34 M2</b>		
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTI		
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>VICTOR HUGO KUNCAR SIADE</b>	RUT.: <b>12.327.895-K</b>
36	CALCULISTA	<b>VICTOR HUGO KUNCAR SIADE</b>	RUT.: <b>12.327.895-K</b>
37	SUPERVISOR	--	RUT.: --
38	REVISOR INDEPENDIENTE	--	ROL.: --
39	CONSTRUCTOR	<b>VICTOR HUGO KUNCAR SIADE</b>	RUT.: <b>12.327.895-K</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO	--	RUT.: --
41	<b>NOTA:</b>		
	<b>- SE RECIBEN 126,34 M2 DESTINADO A OFICINAS</b>		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS <b>\$17.613.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>703961</b>	FECHA <b>04.06.08</b>

  
**NICOLAS HONORATO CRESPO**  
 ARQUITECTO  
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

  
**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RBM/NHC/gfm.161008

  
 Danilo Villar Ovalle.