

# CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRAS EDIFICACION



**RECEPCIÓN DEFINITIVA**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

PARCIAL

TOTAL

	NUMERO R.F.	FECHA
1	159	06 NOV. 2008
	SOLICITUD N°	FECHA
2	3432/08	05.06.08

**1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

**1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES**

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACIÓN ANTEPROYECTO			
4	<b>PERMISO DE EDIFICACION</b>	<b>104</b>	<b>17.07.98</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
5	CERT. URB.GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA			
9	GARANTÍAS			
10	OTROS			
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS	<b>46000</b>	<b>16.10.98</b>	<b>SERVIU</b>
12	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO	<b>333490</b>	<b>24.10.97</b>	<b>EMOS</b>
13	EVACUACIÓN DE ÁGUAS LLUVIA			
14	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE	<b>333489</b>	<b>22.10.97</b>	<b>EMOS</b>
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR	<b>11832</b>	<b>05.08.08</b>	<b>SEC</b>
16	INSTALACIÓN DE GAS			
17	INSTALACIÓN DE ASCENSORES			
18	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS			
	<b>CUMPLIMIENTO ART.1.2.9 O.G.U. y C.</b>	<b>S/N</b>	<b>28.10.08</b>	<b>ARQUITECTO</b>
	<b>CERTIFICADO CALIFICACION</b>	<b>12524</b>	<b>17.09.08</b>	<b>SEREMI SALUD R.M.</b>

**1.2.- INFORMES DE INSPECCIÓN DE OBRAS**

INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
<b>VISITA</b>	<b>03.11.08</b>						

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>SALTO CHICO N° 1278</b>	ROL S.I.I. N°	<b>2068-022</b>
24	DE PROPIEDAD DE	<b>SAMY ABU-GHOSH ALAMO</b>	
25	RUT N°	<b>9.798.960-5</b>	DOMICILIADO <b>SALTO CHICO N° 1278</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT N°		DOMICILIADO EN
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	<b>12312</b>	N° <b>13403</b> AÑO <b>1997</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO	RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N°	<b>3432</b>
32	DE FECHA	<b>28.10.08</b>	
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DI <b>406,61 m2</b>		
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) <b>LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES</b>		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>OSCAR JADUE JADUE</b>	RUT.: <b>9.400.544-2</b>
36	CALCULISTA	<b>RAFAEL FARRU</b>	RUT.:
37	SUPERVISOR		RUT.:
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL.:
39	CONSTRUCTOR	<b>OSCAR JADUE JADUE</b>	RUT.: <b>9.400.544-2</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	NOTA:		
	- SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE DOS PISOS ADOSADA EN SUS DESLINDES NORTE, SUR Y PONIENTE, CON DESTINO INDUSTRIA INOFENSIVA.		
42	PAGO DE DERECHOS	<b>\$18.455.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>738619</b> FECHA <b>28.10.08</b>

*Flor Fortes Bascunan*  
**FLOR FORTES BASCUNAN**

ARQUITECTO REVISOR

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

RBM/FFB/gfm.041108

MUNICIPALIDAD DE REGOLÉN  
  
**CARLOS REYES METALOBOS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

*Samy Abu Ghosh*  
**9.798.960-5**