



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>AV. PERU N° 898</b>	ROL S.I.I. N°	<b>1175 - 017</b>
24	DE PROPIEDAD DE <b>INVERSIONES Y ASESORIAS L.O ESPEJO S.A.</b>		
25	RUT N° <b>79.990.420-8</b>	DOMICILIADO	<b>AV. PERU N° 898</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL	---	
27	RUT N°	DOMICILIADO EN	---
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>68.922</b>	N° <b>47710</b>	AÑO <b>1994</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N°		<b>161/08</b>
32	DE FECHA <b>14.01.08</b>		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODC A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D <b>68,37m2</b>		
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es <b>L.G.U. Y C.</b>		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA		
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>JOSE LUIS CARO</b>	RUT.: <b>13.676.964-2</b>
36	CALCULISTA	<b>JOSE LUIS CARO</b>	RUT.: <b>13.676.964-2</b>
37	SUPERVISOR	---	RUT.: ---
38	REVISOR INDEPENDIENTE	---	ROL.: ---
39	CONSTRUCTOR	<b>JOSE LUIS CARO</b>	RUT.: <b>13.676.964-2</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO	---	RUT.: ---
41	NOTA:		
	- SE RECEPCIONA AMPLIACION DE 1 PISO ADOSADO EN DESLINDE PONIENTE CON DESTINO COMERCIO. PARTE DE LA		
	CONSTRUCCION SE ENCUENTRA ACOGIDO AL ARTICULO 121 DE LA L.G.U. Y C.		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS <b>\$17.248.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>666364</b>	FECHA <b>14.01.08</b>

*Flor Fortes Basciñán*

FLOR FORTES BASCIÑAN

ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

RBM/plb. 290108



*14.01.08*

*MLP*