CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



RECEPCIÓN DEFINITIVA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PAR	CIAL	TOTAL X
NI	JMERO R.F.	FEGHA/ MOV/
1	169	Z 4 MUV. 2008
sc	DLICITUD Nº	FECHA
2	3493/08	04.11.08

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES			
_	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
1	MODIFICACION DE PERMISO			5 88
_	PERMISO DE EDIFICACION	212	31.12.97	DOM RECOLETA
	MODIFICACION PROYECTO DE EDIFICACION	242	01.10.08	DOM RECOLETA
5	CERT. URB GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
3	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
3	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	3493	04.11.08	ARQUITECTO
	ACTA DE CAMBIO DE PROFESIONAL	3493	04.11.08	PROPIETARIO
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
1	ESTADO DE PAVIMENTOS			- William Colonia Colonia
2	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	D-2002-2189	19.06.02	AGUAS ANDINAS
3	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA	D-2002-2189	19.06.02	AGUAS ANDINAS
4	INSTALACION DE AGUA POTABLE	D-2002-2187	19.06.02	AGUAS ANDINAS
5	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR TE-1	11008	28.10.08	SEC
6	INSTALACION DE GAS			
7	INSTALACION DE ASCENSORES			
8	INSTALACION DE CALEFACCION			
9	TRATAMIENTO DE BASURAS			
0	OTROS			
	PINTURA INTUMESCENTE	7153	14.07.04	CREIZET
			17.07.04	VILLET
	CERT. RECEPCION FINAL	33		

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21						N -		

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

E	L DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA								
2	2,1 QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS C	BRAS DE EDIFICACION UBIC	ADA EN						
3	TABARE N° 681 ROL S.I.I. N° 1171-681								
	DE PROPIEDAD DE PEDRO PABLO ROJAS CAMUS								
5	RUT N° 6.925.552-3	DOMICILIADO EN TABARE Nº 681							
3	REPRESENTANTE LEGAL								
7	RUT №	DOMICILIADO EN							
3	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	11749	Nº 10947		AÑO 1991				
)	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES	DE SANTIAGO							
CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.									
1	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONF	FORME SEGUN ACTA DE REC	EPCION Nº	34	193/08				
2	DE FECHA 04.11.08			50					
	2,2 LA OBRA RECEPCIONADA CORRE	SPONDE EN TODO A L PROY	ECTO APROBAL	00					
3	2,3 LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEI	PCIONADA ES D 239,3	5 M2						
1	2.4 ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACC	OGIDA A LEY (es							
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES	QUE HAN PARTICIPADO EN L	A EJECUCIÓN D	E ESTA					
8	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CO	ONTINUACIÓN :							
5	ARQUITECTO PROYECTISTA	PABLO RAMIREZ KENI	NEDY	RUT.:	10.338.109-6				
3	CALCULISTA	PABLO RAMIREZ KEN	NEDY	RUT.:	10.338.109-6				
7	SUPERVISOR			RUT.:					
8	REVISOR INDEPENDIENTE	-		ROL.:					
9	CONSTRUCTOR	PABLO RAMIREZ KEN	NEDY	RUT.:	10.338.109-6				
)	INSPECTOR TÉCNICO			RUT.:					
1	NOTA:	NOTA:							
	- SE RECIBEN 239,35 M2 Y MODIFICA	ACION DE ESCALERA DEST	TINADOS A TAI	LER INC	DFENSIVO.				
	40,1								
7100									
- 19									
	1 200								
2	PAGO DE DERECHOS \$ 18.658	ORDEN DE INGRESO	739	180	FECHA 04.11.08				

NICOLAS HONORATO CRESPO

ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

CARLOS REMES MELALOBOS

ARQUITECTO

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RBM/NHC/gfm.211408

2 F/M/2008