

# CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRAS EDIFICACION



**RECEPCIÓN DEFINITIVA**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

PARCIAL  X

TOTAL

	NUMERO, R.F.	FECHA
1	170	18 DIC. 2008
	SOLICITUD N°	FECHA
2	3754/08	01.12.08

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	<b>PERMISO DE EDIFICACION</b>	<b>162</b>	<b>07.04.05</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
4				
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	<b>CARTA DESESTIMIENTO</b>	<b>S/N</b>	<b>01.12.08</b>	<b>ARQUITECTO</b>
	<b>ESCRITURA PUBLICA</b>	<b>REP. 4531</b>	<b>06.09.06</b>	<b>7ª NOTARIA DE SANTIAGO</b>
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO	<b>D-2007-7526</b>	<b>16.10.08</b>	<b>AGUAS ANDINAS</b>
13	EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA			
14	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE	<b>D-2007-7525</b>	<b>16.10.08</b>	<b>AGUAS ANDINAS</b>
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR <b>TE 1</b>	<b>120175</b>	<b>24.01.08</b>	<b>SEC</b>
16	INSTALACIÓN DE GAS			
17	INSTALACIÓN DE ASCENSORES			
18	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS			
	<b>CUMPLIMIENTO ART. 1.2.9 O.G.U y C.</b>	<b>S/N</b>	<b>01.12.08</b>	<b>ARQUITECTO</b>


1.2.- INFORMES DE INSPECCIÓN DE OBRAS

INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
<b>VISITA</b>	<b>16.12.08</b>						

  
 Avidez GONZALEZ U.  
 25/06.2009.-

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>HEROE JUAN BAUTISTA CAMPOS N° 483</b>	ROL S.I.I. N°	<b>7143-003</b>
24	DE PROPIEDAD DE <b>BERTA QUINAN TORREJON</b>		
25	RUT N° <b>7.285.024-6</b>	DOMICILIADO	<b>HEROE JUAN BAUTISTA CAMPOS N° 483</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT N°	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>23183</b>	N° <b>26825</b>	AÑO <b>1986</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO		
30	CUMPLÉ CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN N°	<b>3754</b>	
32	DE FECHA <b>01.12.08</b>		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DI <b>40,00 m²</b>		
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) <b>DFL N° 2/59</b>		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>SOLANGE YAÑEZ PORTILLA</b>	RUT.: <b>8.570.375-7</b>
36	CALCULISTA	<b>NELSON SOTO NORAMBUENA</b>	RUT.: <b>6.444.644-4</b>
37	SUPERVISOR		RUT.:
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL.:
39	CONSTRUCTOR	<b>SOLANGE YAÑEZ PORTILLA</b>	RUT.: <b>8.570.375-7</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	NOTA:		
	- SE RECEPCIONA VIVIENDA DE DOS PISOS AISLADA		
	-SE EXIME DEL PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR DECRETO EXENTO N° 4401 DEL 30.11.04		
42	PAGO DE DERECHOS	ORDEN DE INGRESO	FECHA

  
**FLOR FORTES BASCUÑAN**  
 ARQUITECTO REVISOR  
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

  
~~CARLOS REYES VILLALOBOS~~  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RBM/ffb.16.12.08