





2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>MEXICO N° 820-824</b>	ROL S.I.I. N°	<b>3061-05</b>
24	DE PROPIEDAD DE <b>MARMOL PROFESIONAL LTDA.</b>		
25	RUT N° <b>77.544.870-9</b>	DOMICILIADO EN	<b>MEXICO N° 820-824</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL <b>JORGE GERONIMO CASTRO DIAZ</b>		
27	RUT N° <b>5.474.870-9</b>	DOMICILIADO EN	<b>MEXICO N°820-824</b>
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	<b>62620</b>	<b>N° 56820</b> <b>AÑO 2004</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N°		<b>2659/07</b>
32	DE FECHA	<b>31.10.07</b>	
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES I	<b>798,46</b> M2	
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (e		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PART		
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>CAROLINA CASANOVA ROMERO</b>	RUT.: <b>12.878.314-8</b>
36	CALCULISTA	<b>CAROLINA CASANOVA ROMERO</b>	RUT.: <b>12.878.314-8</b>
37	SUPERVISOR		RUT.:
38	REVISOR INDEPENDIENTE		RUT.:
39	CONSTRUCTOR	<b>CAROLINA CASANOVA ROMERO</b>	RUT.: <b>12.878.314-8</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	<b>NOTA:</b>		
	<b>SE RECIBEN 798,46 M2 EDIFICADOS 1 OFICINA E INDUSTRIA INOFENSIVA</b>		
	<b>SE ACOGE AL ARTICULO 121 DE LA L.G.U.C. SEGÚN ESCRITURA N° REP 546.DE FECHA 24.03.08 INSCRITO</b>		
	<b>EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES A FS 15816 N° 19162 DE FECHA 31.03.08</b>		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS <b>16.875</b>	ORDEN DE INGRESO	<b>653382</b> <b>FECHA 31.10.07</b>

**NICOLAS HONORATO CRESPO**  
**ARQUITECTO**

DEPARTAMENTO DE EDIFICAACION

RBM/NHC/esa.07.04.08



DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

X **JOSE AGUIRRE**

X **12.874.310-9**