

CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



RECEPCIÓN DEFINITIVA
ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PARCIAL

TOTAL

NUMERO R.F.		FECHA
1	62	07 MAYO 2008
SOLICITUD N°		FECHA
2	1269/08	24.04.08

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION	27	20.03.08	DOM RECOLETA
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	INFORME ARQ SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD		05.03.08	VICTOR KUNCAR SIADÉ
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO			
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA			
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE			
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR			
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS			
	RESOLUCION SANITARIA	2893	22.01.08	SEREMI DE SALUD
	CALIFICACION TECNICA	1080	08.09.02	SEREMI DE SALUD

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	VISITA	26.04.08						

Juan Carlos Lehmann L.
Jhrl.

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	SAN CRISTOBAL N° 520	ROL S.I.I. N°	1268-32
24	DE PROPIEDAD DE RICARDO LAUSEN LAUSEN		
25	RUT N° 5.431.893-7	DOMICILIADO EN	SAN CRISTOBAL N° 520
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT N°	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	1905	N° 21644 AÑO 1999
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N° 1269/08		
32	DE FECHA 24.04.08		
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D 690,36 M2		
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es -----)		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	VICTOR HUGO KUNCAR SIADE	RUT.: 12.327.895-K
36	CALCULISTA	VICTOR HUGO KUNCAR SIADE	RUT.: 12.327.895-K
37	SUPERVISOR	-----	RUT.: -----
38	REVISOR INDEPENDIENTE	-----	ROL.: -----
39	CONSTRUCTOR	VICTOR HUGO KUNCAR SIADE	RUT.: 12.327.895-K
40	INSPECTOR TÉCNICO	-----	RUT.: -----
41	NOTA:		
	SE RECIBE DEMOLICION DE 30,51 M2 ACOGIDOS AL ART. 124 DE LA L.G.U.C. EN PERMISO 59/04 Y DE		
	LOS 690,36 M2 RESULTANTES CONSTRUIDOS		
42	PAGO DE DERECHOS \$ 17.404	ORDEN DE INGRESO	694158 FECHA 24.05.08

NICOLAS HONORATO CRESPO
ARQUITECTO
DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

RBM/esa06.05.08

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE OBRAS
CARLOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES