CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



RECEPCIÓN DEFINITIVA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PAR	CIAL	TOTAL X			
NU	MEROR.F.	FECHA			
1	+0	2 3 MAYO 2008			
so	LICITUD Nº	FECHA			
2	453/08	11.08.08			

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

	DOOLHEUTO			T
_	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION	36/08	30.01.08	DOM RECOLETA
-				
5	CERT. URB.GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	CERTIFICADO RECEPCION FINAL	3535	24/04/87	DOM SANTIAGO
	CERTIFICADO RECEPCION FINAL	10490	17/10/90	DOM SANTIAGO
	CERTIFICADO RECEPCION FINAL	10845	18/10/90	DOM SANTIAGO
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			ENTIRE ENTIRENT O VIOLIDORA
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	D-2008-2915	08/05/2008	AGUAS ANDINAS
_		D-2007-5346	14/08/2007	AGUAS ANDINAS
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA	The state of the s		
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	D-2008-2913	08/05/2008	AGUAS ANDINAS
		D-2007-5345	14/08/2007	AGUAS ANDINAS
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	13172	11.10.06	S.E.C.
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS DECLARACION JURADA	S/N	11/08/2008	ARQUITECTO
	CUMPLIMIENTO ART. 1.2.9 O.G.U.yC.	S/N	11/08/2008	ARQUITECTO
	CERTIFICADO CALIFICACION	15829	03/12/2007	SEREMI SALUD R.M
	CERTIFICADO PINTURAS	3527	20/03/2008	CHILCORROFIN
	CERTIFICADO PINTURAS	3526	20/03/2008	CHILCORROFIN

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES DOM	DE EECHA
21	ORD N°1820/232/2008	19/02/2008			10.		THE STORM	DETECTA
	ORD N°1820/326/2008	02/04/2008						

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

	EL DIVEDTON DE OBTONO OEINTITION								
22	2,1 QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS O	DBRAS DE EDIFICACION UB	ICADA EN						
23									
24	DE PROPIEDAD DE RAMON SAUMA HANANIAS								
25	RUT N° 5.786.634-9	DOMICILIADO EN	AV.MEXICO	N° 785-78	9				
26	REPRESENTANTE LEGAL	*************			1.4 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M				
27	RUT N°	DOMICILIADO EN			***************************************				
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	62331	N° 59742	Walter	AÑO 2005				
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES	DE SANTIAGO							
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDO	OS EN EL CAP. 2 DEL TITUL	O 5° DE LA O.G.U.	Э.					
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CON	FORME SEGUN ACTA DE RI	ECEPCION Nº	453/08					
32	DE FECHA 11.02.08								
	2,2 LA OBRA RECEPCIONADA CORRE	SPONDE EN TODO A L PRO	YECTO APROBAD	0					
33	2,3 LA SUPERFICIE EDIFICADA RECE	PCIONADA ES DE 1.87	0,99 M2						
34	2.4 ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACC	OGIDA A LEY (es) L.G.U.y	0.						
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES	QUE HAN PARTIC							
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CO	ONTINUACIÓN :							
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	JAIME URIBE VILLA	GRA	RUT.:	11.860.618-3				
36	CALCULISTA	JAIME URIBE VILLA	GRA	RUT.:	11.860.618-3				
37	SUPERVISOR	*******		RUT.:					
38	REVISOR INDEPENDIENTE		*******	RUT.:					
39	CONSTRUCTOR	JAIME URIBE VILLA	GRA	RUT.:	11.860.618-3				
40	INSPECTOR TÉCNICO	PABLO RAMIREZ K	ENEDY	RUT.:	10.338.109-6				
41	NOTA:								
	- SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE 1 PISO, ADOSADO EN SU DESLINDE ORIENTE (ADJUNTANDOSE AUTORIZACION								
	NOTARIAL) CON DESTINO ALMACENAMIENTO, OFICINAS Y COMERCIO.								
	- SE ADJUNTAN COPIAS DE PLANOS, LAMINA Nº 1/3, MODIFICANDO P.E Nº 36/08 (TABIQUERIA INTERIORES).								
	Later has been referred to the	00013/			14 - 15				
	40,1	The second							
	4								
	and the second								
	Language Mary Mary Control of the USE								
42	PAGO DE DERECHOS \$17.335	ORDEN DE INGRESO	676	175	FECHA 11.02.08				

FLOR FORTES BASCUÑAN
ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

RBM/FFB/esa20.05.08

ARQUITECTO

DIRECTOR DE OBRAS MINICIPALES