

# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



**RECEPCIÓN DEFINITIVA  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

PARCIAL

TOTAL

1	NUMERO R.F. <b>76</b>	FECHA <b>04 JUN 2008</b>
2	SOLICITUD N° <b>1453/08</b>	FECHA <b>12.05.08</b>

**1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

**1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES**

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	PERMISO DE EDIFICACION			
	<b>PERMISO DE OBRA MENOR</b>	<b>02/08</b>	<b>09.01.08</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	<b>CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL</b>	<b>25/99</b>	<b>11.03.99</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO			
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA			
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE			
5	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR <b>TE 1</b>	<b>7967</b>	<b>11.03.99</b>	<b>S.E.C.</b>
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS			
	<b>MEDIDAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD</b>		<b>11.03.08</b>	<b>ARQUITECTO</b>

**1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS**

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
	<b>VISITA</b>	<b>22.05.08</b>						


2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>DOCTOR OSTORNOL N° 336</b>	ROL S.I.I. N°	<b>2668 - 028</b>
24	DE PROPIEDAD DE	<b>GUILLERMO GAJARDO ABUHADBA</b>	
25	RUT N°	<b>8.547.788-9</b>	DOMICILIADO <b>DOCTOR OSTORNOL N° 388</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL	-----	
27	RUT N°	---	DOMICILIADO EN ---
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	<b>97189</b>	N° <b>75407</b> AÑO <b>1995</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO	RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N°	<b>1453/08</b>
32	DE FECHA	<b>12.05.08</b>	
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D	<b>90,7</b>	M2
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es <b>L.G.U. Y C.</b>		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUÉ HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>TEODORO TEFARKIS O.</b>	RUT.: <b>12.722.518-4</b>
36	CALCULISTA	<b>TEODORO TEFARKIS O.</b>	RUT.: <b>12.722.518-4</b>
37	SUPERVISOR	---	RUT.: ---
38	REVISOR INDEPENDIENTE	---	ROL.: ---
39	CONSTRUCTOR	<b>TEODORO TEFARKIS O.'</b>	RUT.: <b>12.722.518-4</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO	----	RUT.: ---
41	<b>NOTA:</b>		
	<b>LA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA ES DE 465,99 M2 CON DESTINO COMERCIO E INDUSTRIA INOFENSIVA.</b>		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS \$ <b>17.543.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>0698132</b>	FECHA <b>12.05.08</b>

  
**RODRIGO BARROS McINTOSH**  
 ARQUITECTO  
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

  
**JORGE NARANJO CARMONA**  
 CONSTRUCTOR CIVIL  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

RBM/esa.29.05.08

  
 5-06-2008  
 12.722.518-4