

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	LA COLONIA Nº 2338	ROL S.I.I. Nº	3363-029
24	DE PROPIEDAD DE	FERNANDO MANZUR MANZUR	
25	RUT Nº	5.208.809-7	DOMICILIADO E LA COLONIA Nº 2338
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT Nº	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	42048	Nº 39402 AÑO 1996
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO	RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº	1122/08
32	DE FECHA	11.04.08	
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE 464,97 m²		
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	SERGIO VELIZ TUMA	RUT.: 5.208.809-7
36	CALCULISTA	SERGIO MARIN ARANGUA	RUT.: 6.865.231-6
37	SUPERVISOR		RUT.: _____
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL.: _____
39	CONSTRUCTOR	SERGIO MARIN ARANGUA	RUT.: 6.865.231-6
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.: _____
41	NOTA:		
	- EL PRESENTE CERTIFICADO RECEPCIONA CONSTRUCCION DE UN PISO CON DESTINO ALMACENAMIENTO		
	-EL PERMISO DE DEMOLICION Nº101/07 DA CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 124 DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES.		
42	PAGO DE DERECHOS	\$17.404	ORDEN DE INGRESO 691678 FECHA 11.04.08

Flor Fortes Bascuñan
FLOR FORTES BASCUÑAN
 ARQUITECTO REVISOR
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

Jorge Naranjo Carmona

JORGE NARANJO CARMONA
 CONSTRUCTOR CIVIL
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES(S)

RBM/ffb.12.06/08

[Handwritten signature]
 * 4131674-8