



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>SAMUEL ESCOBAR N° 548</b>	ROL S.I.I. N°	<b>4336-054</b>
24	DE PROPIEDAD DE <b>MARIA TORO VALENZUELA</b>		
25	RUT N° <b>6.492.150-9</b>	DOMICILIADO	<b>SAMUEL ESCOBAR N° 548</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT N°	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>51492</b>	N° <b>82064</b>	AÑO <b>2007</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N°		<b>1457/08</b>
32	DE FECHA <b>13.05.08</b>		
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DI <b>94,47 m²</b>		
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) <b>DFL N°2/59</b>		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>FREDDY TORO GUTIERREZ</b>	RUT.: <b>10.676.274-0</b>
36	CALCULISTA	<b>FREDDY TORO GUTIERREZ</b>	RUT.: <b>10.676.274-0</b>
37	SUPERVISOR		RUT.:
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL.:
39	CONSTRUCTOR	<b>FREDDY TORO GUTIERREZ</b>	RUT.: <b>10.676.274-0</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:
41	NOTA: - EL PRESENTE CERTIFICADO RECEPCIONA UNA VIVIENDA DE UN PISO ADOSADA EN SUS DESLINDES ORIENTE Y PONIENTE.		
42	PAGO DE DERECHOS	<b>\$17.543</b>	ORDEN DE INGRESO <b>698186</b> FECHA <b>13.05.08</b>

*Flor Fortes Bascuñan*  
**FLOR FORTES BASCUÑAN**  
 ARQUITECTO REVISOR

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

*Jorge Naranjo Carmona*  
  
**JORGE NARANJO CARMONA**

CONSTRUCTOR CIVIL  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES(S)

RBM/ffb.18.06.08

X PEDRO ESCALANTE  
*Pedro Escalante*  
 X 7297-646-0