



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA


22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>ZAPADORES N° 760</b>	ROL S.I.I. N°	<b>1243-39</b>
24	DE PROPIEDAD DE <b>MAMERTO HERRERA JARA</b>		
25	RUT N° <b>4.578.574-2</b>	DOMICILIADO EN	<b>ZAPADORES N° 760</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT N°	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS <b>15525</b>	<b>N° 21694</b>	<b>AÑO 1971</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N° <b>788/8</b>		
32	DE FECHA <b>12.03.08</b>		
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D <b>116,2 M2</b>		
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>MARIO MEDINA FIGUEROA</b>	RUT.: <b>12.468.058-1</b>
36	CALCULISTA	<b>MARIO MEDINA FIGUEROA</b>	RUT.: <b>12.468.058-1</b>
37	SUPERVISOR	---	RUT.: ---
38	REVISOR INDEPENDIENTE	---	ROL.: ---
39	CONSTRUCTOR	<b>MARIO MEDINA FIGUEROA</b>	RUT.: <b>12.468.058-1</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO	---	RUT.: ---
41	<b>NOTA:</b>		
	<b>- SE RECIBE EDIFICACION DESTINADA A VIVIENDA Y LOCAL COMERCIAL DE 116,2 M2 CONSTRUIDOS.</b>		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS <b>\$ 17.335.-</b>	ORDEN DE INGRESO <b>684470</b>	FECHA <b>12.03.08</b>

  
**NICOLAS HONORATO CRESPO**  
 ARQUITECTO  
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

RBM/NHC/esa17.06.08



  
**JORGE NARANJO CARMONA**  
 CONSTRUCTOR CIVIL  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

X 

X 4578574-2