




2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN			
23	<b>AURORA DE CHILE N° 1757</b>	ROL S.I.I. N°	<b>2788-04</b>	
24	DE PROPIEDAD DE	<b>LUCIA BERNARDA PIÑA ALVAREZ</b>		
25	RUT N°	<b>6.050.261-7</b>	DOMICILIADO	<b>PSJE. ALCALDIA N°433, LO PRADO</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL			
27	RUT N°	DOMICILIADO EN		
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	<b>57354</b>	N° <b>45717</b>	AÑO <b>1988</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO			
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.			
31	POR LO QUE HA SIDO	RECIBIDA CONFORME SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN N°	<b>1724/08</b>	
32	DE FECHA	<b>02.06.08</b>		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO			
33	2.3.-	LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DI <b>99,68 m²</b>		
34	2.4.-	ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) <b>DFL N°2/59</b>		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :			
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>JOSÉ BRAVO FOURCAUD</b>	RUT.:	<b>2.578.217-8</b>
36	CALCULISTA	<b>JOSE BRAVO FOURCAUD</b>	RUT.:	<b>2.578.217-8</b>
37	SUPERVISOR		RUT.:	
38	REVISOR INDEPENDIENTE		ROL.:	
39	CONSTRUCTOR	<b>JOSÉ BRAVO FOURCAUD</b>	RUT.:	<b>2.578.217-8</b>
40	INSPECTOR TÉCNICO		RUT.:	
41	NOTA:			
	- SE RECEPCIONA VIVIENDA DE UN PISO ADOSADA EN SUS DESLINDES NORTE Y SUR, CON AUTORIZACIÓN NOTARIAL DEL VECINO.			
	-EN VISITA INSPECTIVA SE VERIFICA LA EXISTENCIA DE ANTEJARDÍN EN MAS DEL 50% DE LA CUADRA, ACOGIÉNDOSE AL ARTICULO 3.3.2 DE LA ORDENANZA LO CAL DE RECOLETA.			
42	PAGO DE DERECHOS	<b>\$17.613</b>	ORDEN DE INGRESO	<b>701746</b> FECHA <b>02.06.08</b>

  
**FLOR FORTES BASCUÑAN**  
 ARQUITECTO REVISOR  
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

  
**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

  
 RBM/ffb.26.06.08

X *Juan Cabello C.*  
 5.122165=6

X