CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

Recoleta
Patrimonio de Todos

RECEPCIÓN DEFINITIVA
ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PARCIAL ☐ TOTAL ☒

	NUMERO R.F.	FECHA
1	119	23 NOV 2009
	SOLICITUD Nº	FECHA
2	3323/09	28.10.09

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	MODIFICACION DE PERMISO			
	PERMISO DE EDIFICACION			
	PERMISO DE OBRA MENOR	**82/09**	**24.09.09**	**DOM DE RECOLETA**
5	CERT. URB.GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL	**36/05**	**14.04.05**	**DOM DE RECOLETA**
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	**S/Nº**	**29.09.09**	**DECL. JURADA PROPIETARIO**
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA			
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	**S/Nº**	**29.09.09**	**DECL. JURADA PROPIETARIO**
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR **TE-1**	**335515**	**19.10.09**	**SEC(ANTONIA LOPEZ DE BELLO 90)**
16	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR **TE-1**	**336814**	**21.10.09**	**SEC(ANTONIA LOPEZ DE BELLO 92)**
17	INSTALACION DE GAS			
18	INSTALACION DE ASCENSORES			
19	INSTALACION DE CALEFACCION			
20	TRATAMIENTO DE BASURAS			
21	OTROS			
	INFORME ART. 5.2.6 OGUC	**S/Nº**	**28.10.09**	**ARQUITECTO**

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	**VISITA**	**19.11.09**						

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN			
23	**ANTONIA LOPEZ DE BELLO N° 90-92**	ROL S.I.I. N°	**284-079**	
24	DE PROPIEDAD DE **JORRIT FREDERIK SMINK**			
25	RUT N° 22.175.981-8	DOMICILIADO EN	**CREPUSCULO N° 1474, PUDAHUEL**	
26	REPRESENTANTE LEGAL '----------			
27	RUT N° '----------	DOMICILIADO EN	---------	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	**100956**	**N° 106351**	**AÑO 2005**
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO			
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.			
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N°		**3323/09**	
32	DE FECHA **28.11.09**			
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO			
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D	**249,2**	M2	
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es	**L.G.U. y C.**		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA			
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :			
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	**CLAUDIA BECERRA ARAYA**	RUT.:	10.333.106-3
36	CALCULISTA	----	RUT.:	----
37	SUPERVISOR	----	RUT.:	----
38	REVISOR INDEPENDIENTE	----	ROL.:	----
39	CONSTRUCTOR	----	RUT.:	----
40	INSPECTOR TÉCNICO	----	RUT.:	----
41	**NOTA:**			
	SE RECEPCIONAN MODIFICACIONES INTERIORES EN EDIFICACION DE 2 PISOS CON DESTINO COMERCIO.			
	40,1			
42	PAGO DE DERECHOS **$18.249.-**	ORDEN DE INGRESO	**823459**	FECHA **28.10.2009**

RODRIGO BARROS McINTOCH
ARQUITECTO
JEFE DEPTO. DE EDIFICACION

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE OBRAS

CARLOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RBM/gfm.20.11.09