CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION

Recoleta
Patrimonio de Todos

RECEPCIÓN DEFINITIVA
ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PARCIAL ☐ **TOTAL** ☒

	NUMERO R.F.	FECHA
1	126	03 DIC. 2009
	SOLICITUD Nº	FECHA
2	3184/09	15.10.09

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	MODIFICACION DE PERMISO			
	PERMISO DE EDIFICACION			
	PERMISO DE OBRA MENOR	**89/09**	**07.10.09**	**DOM RECOLETA**
5	CERT. URB.GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	RECEPCION FINAL	**1722/87**	**24.11.87**	**DOM CONCHALI**
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO			
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA			
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE			
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR **TE-1**	**327372**	**24.09.09**	**SEC**
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS			
	MEDIDAS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	**S/N°**	**OCT. 2009**	**ARQ. ELIZABETH ESPINOZA M.**
	INFORME CUMPLIMIENTO OGUC, ART. 5.2.6	**S/N°**	**OCT. 2009**	**ARQ. ELIZABETH ESPINOZA M.**
	DECL. INSTAL. SANITARIAS EN BUEN ESTADO	**S/N°**	**09.10.09**	**NOTARIO JUAN L. SAIZ DEL CAMPO**

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	**VISITA**	**30.11.09**						

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN				
23	**ZINC N° 523**	ROL S.I.I. Nº	**5648-027**		
24	DE PROPIEDAD DE	**LUIS ALBERTO ABARCA CASTRO**			
25	RUT Nº	DOMICILIADO EN	**ZINC N° 523**		
26	REPRESENTANTE LEGAL	'----------			
27	RUT Nº '----------	DOMICILIADO EN	---------		
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	**13.767**	**Nº 17.554**	**AÑO 1970**	
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO				
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.				
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº	**3184/09**			
32	DE FECHA	**15.10.09**			
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO				
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D	**160.65**	M2		
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es				
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA				
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :				
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	**ELIZABETH ESPINOZA MIERES**	RUT.:	[illegible]	
36	CALCULISTA	----	RUT.:	----	
37	SUPERVISOR	----	RUT.:	----	
38	REVISOR INDEPENDIENTE	----	ROL.:	----	
39	CONSTRUCTOR	**ELIZABETH ESPINOZA MIERES**	RUT.:	[illegible]	
40	INSPECTOR TÉCNICO	----	RUT.:	----	
41	**NOTA:**				
	SE RECEPCIONA AMPLIACION DE 88,60 M2 DESTINO VIVIENDA. DANDO UN TOTAL CONSTRUIDO Y				
	RECEPCIONADO DE 160.65 M2.				
	40,1				
42	PAGO DE DERECHOS **$18.249.-**	ORDEN DE INGRESO	**822977**	FECHA	**15.10.09**

RODRIGO BARROS McINTOSH
ARQUITECTO
JEFE DEPTO. DE EDIFICACION

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS

CARLOS REYES VILLALOBOS
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RBM/LEC/gfm.02.12.09