



2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2,1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>SANTOS DUMONT N° 560</b>	ROL S.I.I. N°	<b>968-044</b>
24	DE PROPIEDAD DE <b>INMOBILIARIA SANTOS DUMONT LIMITADA</b>		
25	<b>RUT N°</b>	DOMICILIADO EN	<b>MARCHANT PEREIRA N°201, 5°PISO, PROV.</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL <b>NICOLAS GUZMAN CRUZAT</b>		
27	<b>RUT N°</b>	DOMICILIADO EN	<b>MARCHANT PEREIRA N°201, 5°PISO, PROV.</b>
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	<b>30073</b>	N° <b>48908</b> AÑO <b>2006</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE <b>SANTIAGO</b>		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO	RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N°	<b>3867/08</b>
32	DE FECHA	<b>16.12.08</b>	
	2,2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO <b>1° ETAPA</b>		
33	2,3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D	<b>14.146,59</b> M2	
34	2,4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)	<b>DFL N° 2/59 y LEY N° 19.537</b>	
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>CARLOS AGUIRRE MANDIOLA</b>	RUT.: _____
36	CALCULISTA	<b>CRISTIAN DELPORTE VICUÑA</b>	RUT.: _____
37	SUPERVISOR	_____	RUT.: _____
38	REVISOR INDEPENDIENTE	<b>JOSE RAMIRO CASTRO PEZOA</b>	RUT.: _____
39	CONSTRUCTOR	<b>JORGE NIEMANN FIGARI</b>	RUT.: _____
40	INSPECTOR TÉCNICO	_____	RUT.: _____
41	<b>NOTA:</b>		
	• SE RECEPCIONA ETAPA 1 DE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS (TORRE A y ESPACIOS COMUNES) QUE CORRESPONDE A: 147 DEPARTAMENTOS, 178 BODEGAS Y 65 ESTACIONAMIENTOS.		
	• SE GARANTIZAN VEREDAS Y PAVIMENTOS A TRAVES DE BOLETA DE GARANTIA N° 333103-6 DEL 04.12.08 DEL BANDO DE CHILE.		
42	PAGO DE DERECHOS \$ <b>18.826</b>	ORDEN DE INGRESO	<b>747263</b> FECHA <b>17.12.08</b>

  
**RODRIGO BARROS McINTOSH**  
 ARQUITECTO  
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

  
**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RBM/rbm 06.02.09

