

# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



**RECEPCIÓN DEFINITIVA**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

PARCIAL

TOTAL

	NUMERO R.F.	FECHA
1	05	14 ENE. 2009
	SOLICITUD N°	FECHA
2	3932/08	22.12.08

**1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

**1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO		
4	MODIFICACION DE PERMISO		
	PERMISO DE EDIFICACION		
	<b>PERMISO DE OBRA MENOR</b>	<b>117/08</b>	<b>19.12.08</b>
			<b>D.O.M. RECOLETA</b>
5	CERT. URB. GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB.		
6	LIBRO DE OBRAS		
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE		
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA		
9	GARANTIAS		
10	OTROS		
	<b>CERTIFICADO DE ANTIGÜEDAD</b>	<b>A - 31/02</b>	<b>30.12.02</b>
			<b>D.O.M. RECOLETA</b>
CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS		
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	<b>0006845</b>	<b>15.12.08</b>
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA		
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	<b>0006845</b>	<b>15.12.08</b>
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	<b>TE-1</b>	<b>219833</b>
16	INSTALACION DE GAS	<b>TC 6</b>	<b>216669</b>
17	INSTALACION DE ASCENSORES		
18	INSTALACION DE CALEFACCION		
19	TRATAMIENTO DE BASURAS		
20	OTROS		
	<b>MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD</b>	<b>S/N</b>	<b>22.12.08</b>
			<b>ARQUITECTO</b>

**1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS**

INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	<b>VISITA</b>	<b>09.01.09</b>					

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	<b>SANTA FILOMENA 139 - 141</b>	ROL S.I.I. N°	<b>478 - 02</b>
24	DE PROPIEDAD DE	<b>RAUL JADUE ABUHADBA</b>	
25	RUT N°	DOMICILIADO EN	<b>SANTA FILOMENA N°139 - 141</b>
26	REPRESENTANTE LEGAL	-----	
27	RUT N°	DOMICILIADO EN	-----
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	<b>80717</b>	N° <b>62636</b> AÑO <b>1988</b>
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE	SANTIAGO	
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO	RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N°	<b>3932/08</b>
32	DE FECHA	<b>22.12.08</b>	
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.-	LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D	----- M2
34	2.4.-	ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es)	<b>L.G.U.Y.C.</b>
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	<b>TAMARA RAMMSY SANCHEZ</b>	RUT.: -----
36	CALCULISTA	--	RUT.: --
37	SUPERVISOR	--	RUT.: --
38	REVISOR INDEPENDIENTE	--	RUT.: --
39	CONSTRUCTOR	<b>TAMARA RAMMSY SANCHEZ</b>	ROL.: --
40	INSPECTOR TÉCNICO	--	RUT.: --
41	NOTA:		
	- SE RECEPCIONA MODIFICACION INTERIOR 1 PISO, CON DESTINO COMERCIO.		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS \$ <b>18.826.-</b>	ORDEN DE INGRESO	<b>0747867</b> FECHA <b>22.12.08</b>

  
**RODRIGO BARROS MCINTOSH**  
 ARQUITECTO  
 DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

  
**CARLOS REYES VILLALOBOS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RBM/MLP/esa 09.01.09

*DONATA BEEGRANN*  
*Rut: 20.012.333-3*

*28.01.09* 