

# CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



RECEPCIÓN DEFINITIVA  
 ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA  
 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PARCIAL  TOTAL

NUMERO R/F: <b>67</b>		FECHA
1		<b>17 JUL. 2009</b>
SOLICITUD N°		FECHA
2	<b>1809</b>	<b>16.06.09</b>


1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
3	CERT. APROBACION ANTEPROYECTO			
4	MODIFICACION DE PERMISO			
	PERMISO DE EDIFICACION	<b>109</b>	<b>28.05.09</b>	<b>DOM RECOLETA</b>
5	CERT. URB GARANTIZADA O ACTA RECEP URB.			
6	LIBRO DE OBRAS			
7	INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE			
8	INFORME DE LA INSPECCION TECNICA			
9	GARANTIAS			
10	OTROS			
	CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS	NUMERO	FECHA	ENTIDAD EMISORA O VISADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS			
12	INSTALACION DE ALCANTARILLADO	<b>S/N°</b>	<b>12.06.09</b>	<b>PROPIETARIO</b>
13	EVACUACION DE AGUAS LLUVIA			
14	INSTALACION DE AGUA POTABLE	<b>S/N°</b>	<b>12.06.09</b>	<b>PROPIETARIO</b>
15	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR <b>TE-1</b>	<b>284774</b>	<b>29.05.09</b>	<b>SEC</b>
16	INSTALACION DE GAS			
17	INSTALACION DE ASCENSORES			
18	INSTALACION DE CALEFACCION			
19	TRATAMIENTO DE BASURAS			
20	OTROS			
	<b>MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION</b>	<b>S/N°</b>	<b>16.06.09</b>	<b>ARQUITECTO</b>

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	<b>ORD. 1820/568</b>	<b>13.07.09</b>						
	<b>VISITA</b>	<b>14.07.09</b>						


*X*   
*X* 6.694741-6  
 20-07-09

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA


22	2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN		
23	AV. EINSTEIN N° 0501	ROL S.I.I. N°	3190-003
24	DE PROPIEDAD DE FRANCISCO JOFRE VARELLAS		
25	RUT N°	DOMICILIADO EN	AV. EINSTEIN N° 0501
26	REPRESENTANTE LEGAL		
27	RUT N°	DOMICILIADO EN	
28	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS	55989	N° 56549 AÑO 1998
29	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO		
30	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C.		
31	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION N° 1809/09		
32	DE FECHA		
	2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO		
33	2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D 208,66 M2		
34	2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOBIDA A LEY (es L.G.U. y C.		
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :		
35	ARQUITECTO PROYECTISTA	CARLOS VALENZUELA RIVERO	RUT.: 0.287.705-7
36	CALCULISTA	CARLOS VALENZUELA RIVERO	RUT.: 0.287.705-7
37	SUPERVISOR	--	RUT.: --
38	REVISOR INDEPENDIENTE	--	ROL.: --
39	CONSTRUCTOR	CARLOS VALENZUELA RIVERO	RUT.: 0.287.705-7
40	INSPECTOR TÉCNICO	--	RUT.: --
41	NOTA:		
	SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE UNO Y DOS PISOS ADOSADO EN DESLINDE ORIENTE (SE ADJUNTAN CARTAS DE AUTORIZACIONES NOTARIALES) CON DESTINO VIVIENDA - COMERCIO.		
	40,1		
42	PAGO DE DERECHOS \$18.396.-	ORDEN DE INGRESO	792778 FECHA 16.06.09

  
**FLOR FORTES BASCUNAN**  
 ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

  
 NHC/FFB/gfm.15.07.09



  
**JUAN LUIS ARAVENA GONZALEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)