## CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



## RECEPCIÓN DEFINITIVA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

| PARCIAL      |            |      | TOTAL X       |  |  |  |  |
|--------------|------------|------|---------------|--|--|--|--|
| N            | JMERO R.F. | FEC  | HA L OFF SOOR |  |  |  |  |
| 1            | 92         |      | 14 SEP ZUUS   |  |  |  |  |
| SOLICITUD Nº |            | FECH | FECHA         |  |  |  |  |
| 2795/09      |            | 9    | 02.09.09      |  |  |  |  |

| 1 - VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS |    |         |      |     |         |     |          |   |
|--------------------------------------|----|---------|------|-----|---------|-----|----------|---|
|                                      | 31 | IMENTOS | DOCI | TES | SIGHIEN | 109 | - VISTOS | 4 |

|     | DOCUMENTO                     |                      |                      | NUMERO   | FECHA    | ENTIDAD EN  | IISORA O VIS | SADORA   |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|
| 3   | CERT APROBACION ANT           | TEPROYECTO           |                      |          |          |             |              |          |
| 1   | MODIFICACION DE PERM          | IISO                 |                      |          |          |             |              |          |
|     | PERMISO DE EDIFICACIO         | IN.                  |                      | 436      | 29.11.09 | DOM RE      | COLETA       | V        |
|     | PERMISO DE C                  | BRA MENOR            |                      | 66       | 10.08.09 | DOM RE      | COLETA       |          |
| 5   | CERT. URB.GARANTIZAD          | A O ACTA RECEP. URB. |                      |          |          |             |              |          |
| ŝ   | LIBRO DE OBRAS                |                      |                      |          |          |             |              |          |
| 1   | INFORME DEL REVISOR           | INDEPENDIENTE        |                      |          |          |             |              |          |
| 8   | INFORME DE LA INSPEC          | CION TECNICA         |                      | .,       |          |             |              |          |
| 9   | GARANTIAS                     |                      |                      |          |          |             |              |          |
| 10  | OTROS                         |                      |                      |          |          |             |              |          |
|     | CERTIFICADO                   | DE RECEPCION FI      | NAL                  | 82       | 16.07.98 | DOM RE      | COLETA       |          |
|     | CERTS. DE INSTALAC            | IONES Y OTROS        |                      | NUMERO   | FECHA    | ENTIDAD EN  | MISORA O VIS | SADORA   |
| 11  | ESTADO DE PAVIMENTO           | S                    |                      |          |          |             |              |          |
| 12  | INSTALACION DE ALCANTARILLADO |                      |                      | S/N°     | 31.08.09 | PROPIETARIO |              |          |
| 13  | EVACUACION DE AGUAS           | LLUVIA               |                      |          |          |             |              |          |
| 14  | INSTALACION DE AGUA I         | POTABLE              | Name of Associations | S/N°     | 31.08.09 | PROPIE      | TARIO        |          |
| 15  | INSTALACION ELECTRIC          | A INTERIOR           | TE-1                 | 255545   | 27.02.09 | SEC         |              |          |
| 16  | INSTALACION DE GAS            |                      |                      |          |          |             |              |          |
| .1  | INSTALACION DE ASCEN          | ISORES               |                      |          |          |             |              |          |
| 18  | INSTALACION DE CALEF          | ACCION               |                      |          |          |             |              |          |
| 19  | TRATAMIENTO DE BASURAS        |                      |                      |          |          |             |              |          |
| 20  | OTROS                         |                      |                      |          |          |             |              |          |
|     | MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION  |                      |                      | S/N°     | 02.09.09 | ARQUIT      | ЕСТО         |          |
|     |                               |                      |                      |          |          |             |              |          |
| 1.2 | - INFORMES DE IN              | ISPECCION DE OBRAS   |                      |          |          |             | 1            |          |
|     | INFORME                       | DE FECHA             | RES. DOM             | DE FECHA | INFORME  | DE FECHA    | RES. DOM     | DE FECHA |
| _   |                               |                      |                      |          |          |             |              |          |

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

| 2  | EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA  |
|----|---|
| 22 | 2,1 QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN                            |
| 23 | PATRONATO N° 273 - 275 - 277 - 279 ROL S.H. N° 371-68                                     |
| 24 | DE PROPIEDAD DE ADOLFO MOMARES  |
| 25 | RUT Nº d. 10 T. CARROLL DOMICILIADO EN PATRONATO Nº 273                                   |
| 6  | REPRESENTANTE LEGAL   |
| 7  | RUT N° DOMICILIADO EN   |
| 8  | PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 45410 Nº 85814 AÑO 1996  |
| 9  | DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO  |
| 0  | CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.                |
| 1  | POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 2795/09                   |
| 2  | DE FECHA 02.09.09   |
|    | 2,2 LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO                        |
| 3  | 2,3 LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D 93,04 M2                                    |
| 4  | 2.4 ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es: L.G.U. y C.                                |
|    | LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA                |
|    | OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :   |
| 5  | ARQUITECTO PROYECTISTA MARIO ANDRES VIDELA  |
| 6  | CALCULISTA MARIO ANDRES VIDELA RUT.:  |
| 7  | SUPERVISOR - RUT.:  |
| 3  | REVISOR INDEPENDIENTE ROL.:   |
| )  | CONSTRUCTOR - RUT.:   |
| )  | INSPECTOR TÉCNICO RUT.:   |
|    | NOTA:   |
| _  | - LA PROPIEDAD CUENTA CON CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL Nº 82/98, QUE SE COMPLEMENTA CON |
|    | EL PRESENTE CERTIFICADO (DANDO UN TOTAL RECEPCIONADO DE 1443,25 M2 EN 1 Y 4 PISOS)        |
| +  | 1443,25 M2 EN 1 Y 4 PISOS.  |
|    | 40,1  |
|    |   |
| -  |   |
|    | PAGO DE DERECHOS \$18.323 ORDEN DE INGRESO 814073   |

FLOR FORTES BASCUÑAN
ARQUITECTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ARQUITECTO

RBM/FFB/gfm.09.09.09

14.09.0