CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS EDIFICACION



RECEPCIÓN DEFINITIVA
ILUSTRE MUNICIPALIDA DE RECOLETA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PARC	CIAL	TOTAL X	
NUM	MERO R.F.	FECHA COLO	
1	01	- 4 ENE. ZUIU	
SOL	ICITUD Nº	FECHA	
2	3418/09	06.11.09	

d	- VISTOS	10001	CHIENTER	DOCUMENTOS:
	- VISIUS	LUS 51	GUIENTES	DOCUMENTOS:

1.1.	- CERTIFICADOS, PERM	ISOS Y RECEPCIONES						
	DOCUMENTO			NUMERO	FECHA	ENTIDAD E	MISORA O V	ISADORA
3	CERT. APROBACION ANT	TEPROYECTO						TO NOTA
4	MODIFICACION DE PERM	IISO	The last the second					
	PERMISO DE EDIFICACIO	N .		242	29.10.09	DOM R	ECOLET	A
							-18054	
5_	CERT. URB.GARANTIZAD	A O ACTA RECEP. URB.						
0	LIBRO DE OBRAS							
7	INFORME DEL REVISOR I	NDEPENDIENTE						
8	INFORME DE LA INSPECC	CION TECNICA						
9	GARANTIAS							
10	OTROS							
	ESCRITURA PL	JBLICA		REP.2432	05.12.08	28° NO	TARIA SA	ANTIAGO
	CERTS. DE INSTALACI	ONES Y OTROS		NUMERO	FECHA	ENTIDAD E	MISORA O VI	SADORA
11	ESTADO DE PAVIMENTOS							
12	INSTALACION DE ALCANT	ARILLADO		S/N°	09.03.09	PROPIE	TARIO	
13	EVACUACION DE AGUAS	LLUVIA						
14	INSTALACION DE AGUA P	OTABLE		S/N°	09.03.09	PROPIE	TARIO	
15	INSTALACION ELECTRICA	INTERIOR	TE-1	266055	31.03.09	SEC		
	INSTALACION DE GAS							
17	INSTALACION DE ASCENS	SORES						
18	INSTALACION DE CALEFA	CCION						
19	TRATAMIENTO DE BASUR	AS						
20	OTROS							
	MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION			S/N°	06.11.09	ARQUITECTO		
1.2.	- INFORMES DE INS	SPECCION DE OBRAS						
	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA	INFORME	DE FECHA	RES. DOM	DE FECHA
21	VISITA	23.12.09						

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

۷	EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA
22	2,1 QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN
23	AV. RECOLETA N° 1153 ROL S.I.I. N° 1768-017
4	DE PROPIEDAD DE MARCOS DAVID NUÑEZ CASTILLO
25	RUT N° DOMICILIADO EN AV. RECOLETA Nº 1153
26	REPRESENTANTE LEGAL '
27	RUT N° ' DOMICILIADO EN
8	PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 57373 N° 50568 AÑO 2004
9	DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO
0	CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C.
1	POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN ACTA DE RECEPCION Nº 3418/09
2	DE FECHA 06.11.09
	2,2 LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO
3	2,3 LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES D 189,34 M2
34	2.4 ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es: L.G.U. y C.
	LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA
	OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :
5	ARQUITECTO PROYECTISTA HERNAN CORREA MARQUEZ RUT.:
6	CALCULISTA HERNAN CORREA MARQUEZ RUT.:
7	SUPERVISOR RUT.:
8	REVISOR INDEPENDIENTE ROL.:
9	CONSTRUCTOR HERNAN CORREA MARQUEZ RUT.:
0	INSPECTOR TÉCNICO RUT.:
1	NOTA:
	SE RECEPCIONA CONSTRUCCION DE DOS PISOS ADOSADO EN SU DESLINDE NORTE.
	DESTINO: COMERCIO / VIVIENDA
	40,1
7-0	
2	PAGO DE DERECHOS \$ 18.433 ORDEN DE INGRESO 827435 FECHA 06.11.09

FLOR FORTES BASCUÑAN ARQUITECTO REVISOR

DEPARTAMENTO DE EDIFICACION

RBM/FFB/gfm.30.12.09

JORGE NARANJO CARMONA
CONSTRUCTOR CIVIL

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)