



**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**  
**OFICINA DE INSPECCIÓN**

ORDENA PARALIZACION DE FAENAS EN  
PROPIEDAD UBICADA EN EL ROBLE N°  
1014.

RESOLUCION N° 1307

RECOLETA, 08 MAY 2014

**VISTOS:**

- 1.- La disposición del Artículo 146 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto a las facultades de los Directores de Obras, para ordenar la paralización de cualquier obra en los casos que proceda.
- 2.- La Resolución N° 2060 de fecha 16/08/2005 que Designa Calidad Inspectiva al funcionario Sr. Carlos González S., Planta Administrativo Grado 14°.

**TENIENDO PRESENTE:**

Que en la propiedad de El Roble N° 1014, se está construyendo una Edificación sin Permiso de Edificación, que infringe el Artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, la que establece que "La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General".

**RESUELVO:**

1. Procédase a la **paralización inmediata** de los trabajos de alteración, ubicados en la propiedad de **El Roble N° 1014**, en conformidad al Artículo del **VISTO**, en tanto no se obtenga los respectivos Permisos de Edificación, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
2. Notifíquese al Sr. Julián Cohn Lizana, en su calidad de Propietario y con domicilio en El Roble N° 1014, Comuna de Recoleta.
3. El incumplimiento a lo ordenado, será causal de nuevos denuncios en el Juzgado de Policía Local de Recoleta.



**HORACIO NOVOA-MEDINA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**ALFREDO PARRA SILVA**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

*[Handwritten signature]*  
JHZ/CGS/mac.220414  
**DISTRIBUCION**  
Sr. Julián Cohn Lizana  
El Roble N° 1014

- c.c.: - Depto. Edificación  
- Archivo Especial Resoluciones  
- Archivo D.O.M.  
- Oficina Inspección D.O.M.

