

ORDENA PARALIZACION DE FAENAS EN  
PROPIEDAD UBICADA EN EL ROBLE N° 395.

RESOLUCION N° **N° 3660** =/

RECOLETA, **26 NOV. 2014**

**VISTOS:**

- 1.- Informe Técnico de Inspección de fecha 12/11/2014, que acredita que en la propiedad El Roble N° 395, se está construyendo una Obra sin Permiso de Edificación, infringiendo el **Artículo 116** de la Ley General de Urbanismo y Construcción, la que establece que "La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General".
- 2.- La Resolución N° 2604 de fecha 02/10/2013 que designa Calidad Inspectiva al Sr. Máximo Orellana Cisterna, Administrativo Grado 14°.

**TENIENDO PRESENTE:**

La disposición del **Artículo 146** de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto a las facultades de los Directores de Obras, para ordenar la Paralización de cualquier obra y en los casos que procedan.

**RESUELVO:**

1. **Procédase a la paralización inmediata** de los trabajos de alteración, ubicados en la propiedad de **El Roble N° 395**, en tanto no se obtenga los respectivos Permisos de Edificación, de acuerdo a lo estipulado en el **Art. 116** de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
2. **Notifíquese** a la EMPRESA MOTOBOY CHILE S.A., en su calidad de Propietario y con domicilio en El Roble N° 395, comuna de Recoleta.
3. El incumplimiento a lo ordenado, será causal de denuncios en el Juzgado de Policía Local de Recoleta.

  
**HORACIO NOVOA MEDINA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
**ALFREDO PARRA SILVA**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

APS/PVM/MOC/cpg.13.11.14

DISTRIBUCION

MOTOBOY CHILE S.A.

El Roble N° 395

- c.c.:
- Depto. Edificación
  - Archivo Especial Resoluciones
  - Archivo D.O.M.
  - Oficina Inspección D.O.M.