

ORD.: N° 1840/ 31 /2016

ANT: Oficio N° 73 del Plan Cuadrante de Seguridad preventiva, de la Sexta Comisaría Recoleta / Provi. N°1309 (15/02/2016)

MAT.: Informa.-

RECOLETA,

03 MAR 2016

DE: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: SR. JOSÉ A. CONTRERAS HERNÁNDEZ  
SUBOFICIAL MAYOR DE CARABINEROS  
JEFE DE TENENCIA DE CARABINEROS EL SALTO  
AV. EL SALTO N° 3490, RECOLETA

En relación a Oficio N° 73 del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, que notifica de escombros en vía pública, en Canadá fte. N° 3455.

Informo a usted:

1. Esta Unidad Técnica, del Departamento de Ejecución y Construcción de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, con fecha 25 de Febrero de 2016, realiza visita técnica, encontrando el lugar sin escombros.
2. Se adjunta informe técnico N° 9/2016.

Saluda atentamente a Usted.



ALFREDO PARRA SILVA  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

EGM/cpg29.2:16

cc:

Of. de Partes  
Dpto. Construcción

IDDOC: 1045276.