

ORD.: N° 1840/ 47 /2016

ANT: OIRS Comuna de Recoleta / Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva

MAT.: Solicita Solución a la problemática denunciadas

RECOLETA,

16 MAY 2016

DE: ALFREDO PARRA SILVA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: LORETO WAHR RIVAS  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSANTIAGO  
MONEDA N° 975 PISO 7, SANTIAGO R.M.

Junto con saludarle, informo a usted, del daño existente en pavimentos de calzadas Transantiago de la Comuna de Recoleta, que a continuación se detallan:

OFICIO/ SOLICITUD	REFERENCIA	DIRECCION	U.V	FACTOR DE RIESGO	SOLICITANTE
13717	Sistema de atención al vecino	Alfredo Rosende desde calle Juan Cristóbal hasta Av. Recoleta	3	Calzada en mal estado	Yohana Castillo Arcos
Of.76	Plan cuadrante de seguridad preventiva	Av. Zapadores frente N° 407	13	Calzada en mal estado	Tenencia José Santos Ossa
Of.122	Plan cuadrante de seguridad preventiva	Av. El Salto c/ Av. Zapadores	13	Calzada en mal estado	Tenencia José Santos Ossa
Of.126	Plan cuadrante de seguridad preventiva	Av. Zapadores c/ calle Antártica	13	Calzada en mal estado	Tenencia José Santos Ossa

Los factores de riesgo exhiben un gran deterioro, que se incrementa diariamente por el constante flujo de vehículos y transporte público que circulan por el lugar.

Se adjuntan copias del plan cuadrante de seguridad preventiva de Carabineros y solicitud de atención al vecino N° 13717.

Lo que informo para su conocimiento y pronta solución, se despide atentamente de Usted.



ALFREDO PARRA SILVA  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

JAZ/NDM/epg 11.5.16  
cc.:

SECPLA  
OO.EE  
DEPTO. TRANSITO  
Of. de Partes  
Dpto. Construcción

IDDOC: 1074436