

ORD.: N° 1840/ 62 /2016

ANT: Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva

MAT: Solicita solución a la problemática denunciada

RECOLETA,

15 JUN 2016

DE: JORGE NARANJO CARMONA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

A: LORETO WAHR RIVAS  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSANTIAGO  
MONEDA N° 975 PISO 7, SANTIAGO R.M.

Junto con saludarle, informo a usted, del daño existente en pavimentos de calzadas Transantiago de la Comuna de Recoleta, que a continuación se detalla:

OFICIO/ SOLICITUD	REFERENCIA	DIRECCION	U.V	FACTOR DE RIESGO	SOLICITANTE
Of.133	Plan cuadrante de seguridad preventiva	Av. Recoleta fte. N° 4088	4	Calzada en mal estado	Tenencia José Santos Ossa

El factor de riesgo exhibe un gran deterioro, que se incrementa diariamente por el constante flujo de vehículos y transporte público que circulan por el lugar.

Se adjunta copia del plan cuadrante de seguridad preventiva de Carabineros y registro fotográfico con la medida a intervenir para su reparación.

Lo que informo para su conocimiento y pronta solución, se despide atentamente de Usted.

JORGE NARANJO CARMONA  
CONSTRUCTOR CIVIL  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES(S)

EGM/cpg 13.6.16

cc.:

SECPA  
OO.EE  
DEPTO. TRANSITO  
Of. de Partes  
Dpto. Construcción

IDDOC: 1086688