

ORD.: N° 1840/ 44 /2016

ANT: Oficios N°s 163-215/2016

MAT.: Informa.-

RECOLETA,

01 JUL 2016

DE: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

A: CARLOS E. GAJARDO JAQUE
TENIENTE DE CARABINEROS
JEFE TENENCIA JOSÉ SANTOS OSSA
JOSÉ SANTOS OSSA 3401, RECOLETA

En relación a Oficios mencionados en el antecedente del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, que notifica del daño en la calzada y que solicita su reparación.


Informo a usted:

1. Esta Unidad Técnica, del Departamento de Ejecución y Construcción de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, con fecha 29 de Junio de 2016, realiza visita técnica, hallando el factor de riesgo reparado.
2. Se adjunta registro fotográfico.

Saluda atentamente a Usted.



JORGE NARANJO CARMONA
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (s)


NDM/MBD/cpg 1.7.16

cc.: Of. de Partes
Dpto. Construcción

IDDOC: 1093001