

CERTIFICADO



REGULARIZACIÓN
(Permiso y Recepción definitiva)



RECEPCIÓN FINAL

**VIVIENDA FINANCIADA CON SUBSIDIOS PARA ATENDER LA
CATÁSTROFE DEL 27 DE FEBRERO DE 2010
ACOGIDA AL TITULO III DE LA LEY N° 20.898.**

DIRECCION DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE :

Recoleta

REGIÓN :

METROPOLITANA



URBANO



RURAL

N° DE CERTIFICADO
04
Fecha de Aprobación
02 MAYO 2017
ROL S.I.I
5908 - 01

VISTOS:

- A) Las atribuciones emanadas del Art. 10° de la Ley N° 20.898.
- B) La solicitud de Regularización (Permiso y Recepción definitiva) de vivienda existente, financiada con subsidios para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010, suscrita por el representante legal del SERVIU REGION Metropolitana correspondiente al expediente N° 301 de fecha 02/02/2017 (Nombre)
- C) Los antecedentes exigidos en el título III artículo 10° de la Ley N° 20.898.
- D) La exención de pago de derechos municipales establecida en el artículo 10° de la Ley 20.898 según los antecedentes acreditados por el SERVIU correspondiente y que constan en el expediente del numeral B).

RESUELVO:

1.- Otorgar Certificado de Regularización de la vivienda existente con una superficie de 48,59 m² ubicada en Hanga Roa N° 1145 Lote N° -- manzana -- localidada o loteo -- sector Urbano de conformidad a plano y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte del presente certificado de Regularización

2.- Individualización del Propietario:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO	R.U.T.
Alicia del Carmen Faure Barros	
REPRESENTANTE LEGAL DEL SERVIU QUE SOLICITA EL PERMISO EN REPRESENTACION DEL PROPIETARIO	R.U.T.
Alberto Pizarro Saldías	



DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

yd: 1214033