

ORD.: N° 1840/ OR /2017

ANT: OIRS N°14446 Comuna de Recoleta

MAT.: Informa de Emergencia Sanitaria

RECOLETA,

10 ENE. 2017

DE: ALFREDO PARRA SILVA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: SR. ORLANDO SALGADO CÉSPEDES
SUBGERENTE DE OPERACIONES MAPOCHO
AGUAS ANDINAS S.A.
Gerente zona Mapocho, San Pablo N° 5797, Lo Prado, Santiago

Junto con saludarle, informo a usted, de la grave emergencia sanitaria que afecta a pobladores de la comuna de Recoleta en el sector del Parque Central de la Población Quinta Bella.

La red de alcantarillado de los pasajes Trabajo y Abnegación, corresponde a una red común de evacuación de aguas servidas la que se encuentra obstruida al igual que el acceso a las cámaras de inspección. La instalación corresponde a tubo de cemento comprimido de diámetro 100 mm, el que se encuentra en servicio por aproximadamente 50 años.

El sistema de alcantarillado avanza por el fondo de los sitios, y actualmente presenta problemas por grietas, introducción de raíces, mal estado de tapas de cámara, por donde caen elementos extraños que obstruyen los ductos.

En muchos casos pobladores han construido sobre las cámaras de inspección, impidiendo el acceso para el registro del sistema.

Esta unidad técnica sugiere conjuntamente con la empresa Aguas Andinas, Secretaria de planificación Comunal y el Departamento de Operaciones y Emergencias de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, dimensionar el alcance del deterioro y proponer una solución de carácter definitivo.

Se adjuntan Informe N° 110/2016 y solicitud de atención al vecino N° 14446.

Lo que informo para su conocimiento y pronta solución, se despide atentamente de Usted.



DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

JA
EGM/cpg 5.1.17
cc.:

SECPLA
OO.EE
Of. de Partes
Dpto. Construcción

IDDOC: 1161239