

ORD.: N° 1840/ Of /2017

ANT.: Oficio N° 21, 24 y 25 del Plan Cuadrante de Seguridad preventiva, de la Sexta Comisaría Recoleta / Provi. N°21, 24 y 25.

MAT.: Informa.-

RECOLETA,

19 ENE. 2017

DE: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: SR. CRISTHIAN FERNANDEZ BARRIA
SUBOFICIAL DE CARABINEROS
JEFE DE TENENCIA (S) JOSE SANTOS OSSA
CALLE JOSE SANTOS OSSA N° 3401, RECOLETA

En relación a los Oficios N° 21, 24 y 25 del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, que notifica denuncias correspondiente a daño de calzadas y tapas de cámaras.

Informo a usted:

1. Esta Unidad Técnica, del Departamento de Ejecución y Construcción de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, con fecha 16 de enero de 2017, realiza visita técnica, a los lugares indicados en dichas denuncias a constatar la magnitud y tipo de daño, con el fin de formular informe técnico de cada caso.
2. Se adjunta informe técnico N° 1, 2 y 3/2017.
3. Derivando así a OO.EE los casos más urgentes y solicitando a SECPLA incorporar a su base de proyectos los casos más extensos.

Saluda atentamente a Usted.



ALFREDO PARRA SILVA
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS/EGM/hao 17.01.17

cc.:

Of. de Partes
Dpto. Construcción

IDDOC: 1165446