

ORDENA DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA SIN PERMISO MUNICIPAL EJECUTADA EN EL BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO FRENTE A CALLE DOMINICA N°250

RESOLUCIÓN N° 813 / 2022

RECOLETA,

08 MAR 2022

VISTOS:

1. El **Artículo 148 numeral 2.-** de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que faculta al Municipio para ordenar la demolición total o parcial, a costa del propietario, de las obras que se ejecuten **fuera de la línea de cierre o bienes de uso público**, sin la autorización correspondiente.
2. La inspección realizada por profesionales de esta Dirección de Obras, según consta en el **Informe Técnico de Inspección N°42 de fecha 01.03.2022.**

TENIENDO PRESENTE:

Las atribuciones que me confiere el Decreto Exento N°1550 de fecha 11.06.2019 que delegó al Señor Alfredo Parra Silva, Director de Obras Municipales la facultad de resolver sobre diversas materias de administración interna; de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y su modificatorio Ley N° 19.130.

RESUELVO:

1. **DEMUÉLASE**, en un plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, las obras ejecutadas fuera de la línea de cierre en el bien nacional de uso público sin la autorización correspondiente frente al inmueble ubicado en calle Domínica N°250 Rol SII N°674-15, encontrándose en disconformidad con las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza de Derechos Municipales N°76 de la comuna de Recoleta, con cargo al propietario del inmueble señora Carmen Ibazeta Muñoz, RUT
2. **ADÓPTESE** por parte de los responsables, mientras se proceda a la demolición, todas las medidas precautorias que garanticen la seguridad a los predios vecinos y vía pública según lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
3. **DISPÓNGASE** que cumplido el plazo fijado para la demolición sin haberse ejecutado lo resuelto, este municipio proceda sin más trámite, a la demolición de las obras cuyo costo será de cargo de la responsable, pudiendo la Municipalidad repetir contra ella.
4. **NOTIFÍQUESE** por la Dirección de Obras Municipales, el contenido de la presente Resolución a propietario, responsable de su instalación.
5. **TÉNGASE PRESENTE** que el cumplimiento de esta orden no constituye un impedimento para la Solicitud de permisos de ocupación del BNUP de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N°76 de Recoleta referente a la Ocupación del Bien Nacional de Uso Público: La presente resolución no autoriza las faenas de demolición en el BNUP, cuyos derechos municipales deberán ser tramitados en esta Dirección de Obras previo al inicio de las mismas.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE, hecho, ARCHÍVESE para su posterior control.

Fdo. **LUISA ESPINOZA SAN MARTÍN**, Secretaria Municipal; Alfredo Parra Silva, Director de Obras Municipales.

LO QUE TRANSCRIBO, CONFORME A SU ORIGINAL



Luisa Espinoza San Martín
LUISA ESPINOZA SAN MARTÍN
SECRETARIA MUNICIPAL

APS
APS/mrm/cgs-01.03.2022

TRANSCRITO A:

SEC. MUNICIPAL; ADM.MUNICIPAL; DOM; JURÍDICO; INTERESADO.

IDDOC: 1940969

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN

N°: 42
FECHA: 01 MAR. 2022

1. ANTECEDENTES GENERALES

| CALLEO CAMINO | N° | LOCAL / UNIDAD | ROL | ORIGEN DENUNCIA / TIPO INGRESO | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| DOMINICA | N°250 | | 674-15 | ING DOM. CORREO ONLINE | |
| NOMBRE PROPIETARIO O RAZÓN SOCIAL | | | RUT | N° INGRESO | FECHA |
| CARMEN IBAZETA MUÑOZ | | | | 20 | 15.02.2022 |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | RUT | INSPECTOR | ID DENUNCIA |
| --- | | | --- | CARLOS GONZALEZ | BNUP.G2 |
| POBLACIÓN | CORREO PROPIETARIO | TELÉFONO PROPIETARIO | FECHA ASIGNACIÓN | FECHA INSPECCIÓN | |
| --- | ---- | ---- | 21.02.2022 | 22.02.2022 | |

2. ANTECEDENTES DOM

2.1 PERMISOS DE EDIFICACIÓN VIGENTES (Título 5, Capítulo 1 O.G.U.C.)

| TIPO PERMISO | N° | FECHA | DESTINO | PISOS | CLASIF. | SUP. (m²) | RECEPCIÓN | N° | FECHA | SUP. (m²) |
|-----------------------|-----|------------|----------|-------|---------|-----------|-----------------------|-----|------------|-----------|
| LEY 19583-19667-19727 | 413 | 20.07.2005 | VIVIENDA | -- | C-4 | 209.40 | LEY 19583-19667-19727 | 413 | 20.07.2005 | 209.40 |

2.2 SOLICITUDES PERMISOS DE EDIFICACIÓN

| TIPO SOLICITUD | ING DOM | FECHA | OBS. ORD. N° | FECHA | 2° ING DOM | FECHA | ESTADO | FECHA |
|----------------|---------|-------|--------------|-------|------------|-------|--------|-------|
| --- | | | | | | | | |

2.3 DENUNCIAS OF. INSPECCIÓN Y CAUSAS JUDICIALES

| TIPO INGRESO | ING. DOM. N° | FECHA | MOTIVO | ITI N° | PARTE N° | ROL JPL /RUT | SENTENCIA | FECHA |
|--------------|--------------|-------|--------|--------|----------|--------------|-----------|-------|
| --- | | | | | | | | |

2.4 ORDENES VIGENTES DOM (ART. 145º al 159º L.G.U.C. / Art. 2.5.1. O.G.U.C.)

| ORDEN | RES. / DEX. | FECHA | OBS. |
|-------|-------------|-------|------|
| --- | | | |

2.5 COPROPIEDAD INMOBILIARIA (Ley 19.537 de Copropiedad inmobiliaria, Ley 6.071 de Venta por Pisos)

| | |
|---|--|
| Inmueble se encuentra acogido a copropiedad inmobiliaria según consta en: | |
|---|--|

2.6 PRESUPUESTO OBRA ART. 20º LGUC (Sólo denuncias JPL)

| | a) SUP. (M2) | b) CLASIF. | c) COSTO POR M2 | d) PRESUP. | REFERENCIA / OBSERVACIÓN |
|---|--------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 1. SUPERFICIE TERRENO: | | | | | |
| 2. EDIFICACIÓN CON PERMISO: | | | | | |
| 3. EDIFICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN (ART. 20º L.G.U.C.; Tabla de Costos Unitarios MINVU) | | | | | |
| TOTAL: | | | | | |

3. INSPECCIÓN TÉCNICA

3.1 MOTIVO DE LA DENUNCIA / FISCALIZACIÓN

| |
|--|
| Construcción de Reja metálica en BNUP. |
|--|

3.2 INSPECCIÓN EN TERRENO DEL INMUEBLE

Con fecha 22.02.2022, Inspector de la Dirección de Obras Municipales que suscribe el presente informe realizó fiscalización del inmueble individualizado, constatando las siguientes infracciones (INF.):

| N° | DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN (Título III, Capítulo II L.G.U.C.) | INF. | OBSERVACIÓN |
|----|---|--------------------------|-------------|
| 1 | EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN (Art. 116º L.G.U.C. / Art. 1.3.2 n°2. O.G.U.C.; Art. 13 Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 2 | DESTINO DE LA EDIFICACIÓN (Art. 116º L.G.U.C. / Art. 1.3.2 n°6. O.G.U.C.; Art. 13 Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 3 | NORMAS URBANÍSTICAS (Art. 116º inciso 7º L.G.U.C. / Art 1.1.2 O.G.U.C.) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 4 | AUTORIZACIONES ESPECIALES (Art. 121º, 122º, 124º L.G.U.C.) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 5 | OBRA HABITADA ANTES DE SU RECEPCIÓN DEFINITIVA (Art. 145º L.G.U.C.) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 6 | PELIGRO DE RUINA; MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, SALUBRIDAD, HIGIENE; CONFORMACIÓN DE CIERROS | <input type="checkbox"/> | --- |

| | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|
| | (Art. 158º y 159º L.G.U.C. / Art. 5.2.4. O.G.U.C. / Art. 2.5.1. O.G.U.C.) | | |
| 7 | INCUMPLIMIENTO INSTRUCCIÓN O RESOLUCIÓN DOM (Art. 1.3.2 nº4. O.G.U.C.) | <input type="checkbox"/> | --- |
| Nº | DE LA ARQUITECTURA Y DE LA CONSTRUCCIÓN (Título 4 y Título 5 O.G.U.C.) | INF. | OBSERVACIÓN |
| 8 | CONDICIONES DE HABITABILIDAD, GENERALES DE SEGURIDAD, DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO (Título 4 Capítulo 1, 2, 3 O.G.U.C.) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 9 | CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (Art. 4.1.7 O.G.U.C. Edificio presta un servicio a la comunidad) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 10 | CONDICIONES DE ESTABILIDAD (Art. 5.1.7. O.G.U.C.) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 11 | FAENAS CONSTRUCTIVAS (Título 5 Capítulo 8. O.G.U.C.) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 12 | INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (Art. 5.9.1. O.G.U.C.) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 13 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES (Art. 5.9.2. O.G.U.C.) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 14 | INSTALACIONES INTERIORES DE GAS (Art. 5.9.3. O.G.U.C.) | <input type="checkbox"/> | --- |
| Nº | Ley N°18.695; ORDENANZAS MUNICIPALES | INF. | OBSERVACIÓN |
| 15 | ELEMENTOS PUBLICITARIOS (Ordenanza local N°31 de publicidad) | <input type="checkbox"/> | --- |
| 16 | OCUPACIÓN DEL BNUP, OVP (Art. 36º Ley 18.695 sobre permisos precarios en el BNUP; Ordenanza local N°75 de derechos municipales) | <input checked="" type="checkbox"/> | Presenta cierre perimetral metálico, entre Línea Oficial de la propiedad y vereda peatonal. |

3.3 ACCIONES


| FECHA | ACCIÓN | OBSERVACIÓN | CITACIÓN O PARTE CURSADO |
|------------|----------|---|--------------------------|
| 22.02.2022 | VISITA 1 | Se visita propiedad y se encuentra totalmente cerrada y sin moradores no siendo posible realizar fiscalización. | |
| 23.02.2022 | VISITA 2 | Misma condición anterior | |

4. CONCLUSIONES

| A partir de la revisión de antecedentes y la inspección en terreno del inmueble esta Dirección de Obras resuelve: | |
|---|--|
| RESUELVE | OBSERVACIÓN |
| RESOLUCIÓN DE DEMOLICION | <input checked="" type="checkbox"/> Se emite el presente informe para confección de Resolución DOM que ordena demolición de las construcciones sin permiso municipal |


5. NOTIFICA / DERIVA:

| DESTINATARIO | ORD. | DEPARTAMENTO | ORD. |
|--------------|------------------------------|--------------|---|
| Denunciado | Ord. 1830 Informa Infracción | SEC.MUN. | Resolución Demolición <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Informe Técnico Inspección | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Resolución de Demolición | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Denunciante | Correo Electrónico | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Informe Técnico Inspección | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|---|
|  MRM/cas 23.02.2022 |  CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL INSPECTOR DE OBRAS |
| PARA CONSULTAS: MARTES DE 08:30 HRS A 14:00 HRS – FONDO: 229457250 – cgonzalez@recoleta.cl | |

ANEXO FOTOGRÁFICO

| CALLEO CAMINO | NÚMERO | LOCAL | TIPO INGRESO | N° INGRESO | FECHA |
|---------------|--------|-------|---------------|------------|------------|
| DOMINICA | 250 | -- | CORREO ONLINE | 20 | 15.02.2022 |



Carlos Gonzalez Sandoval
CARLOS GONZALEZ SANDOVAL
INSPECTOR DE OBRAS